

Společenství pro dům Vybíralova č.p. 930 - 938

Ing. Štrob

Vybíralova 935/25

19800, Praha 9 Černý Most II

Přehledová tabulka

Servis stávajícího čipového systému bez postupného přechodu na nový čipový systém

roční poplatek za servisní pohotovost ve variantě (popsáno v souboru - Servisní program CUSTOM)	54 000,00 Kč	bez DPH roční poplatek
plus ceník služeb = hodinová sazba + doprava (příloha CENÍK SLUŽEB)	Tato cena je účtována v případě servisního zásahu	
Cena za kontrolu přebíraného čipového systému	29 520,00 Kč	bez DPH
Cena servisních prací nutných k odstranění závad zjištěných při prohlídce systému.	???	bude upřesněno po komplexní prohlídce
Seznam a ceník náhradních dílů nutných k zajištění servisní činnosti	???	bude upřesněno po komplexní prohlídce

Postupný přechod na nový čipový systém (nekopírovatelná technologie čipů)

variantní řešení obměny stávajícího čipového systému

Varianta č. 1

částečná výměna čipového systému z ulice Kuttelwascherova	561 138,00 Kč	bez DPH
	uvedené ceny jsou bez čipů (klíčenek)	
	nebo	

Varianta č. 2

úplná obměna celého čipového systému za nový	725 003,00 Kč	bez DPH	
	uvedené ceny jsou bez čipů (klíčenek)		
roční poplatek za servisní pohotovost ve variantě (popsáno v souboru - Servisní program SiPass)	BASIC	8 990,00 Kč	bez DPH roční poplatek
	nebo		
roční poplatek za servisní pohotovost ve variantě (popsáno v souboru - Servisní program SiPass)	STANDARD	15 490,00 Kč	bez DPH roční poplatek
	nebo		
roční poplatek za servisní pohotovost ve variantě (popsáno v souboru - Servisní program SiPass)	EXCELLENT	25 990,00 Kč	bez DPH roční poplatek
plus ceník služeb = hodinová sazba + doprava (příloha CENÍK SLUŽEB)	Tato cena je účtována v případě servisního zásahu		
	Sleva na práce a náhradní díly dle zvolené varianty servisu		